

Paddeloberflächenfühler  
0600 1083

1. Paddeloberflächenfühler am Messgerät mit Miniatur-normbuchse (gelb oder grün) für Thermoelement NiCr-Ni, Typ K einstecken
2. Schutzhülse abziehen

3. "Paddel" auf zu messende Oberfläche aufsetzen; mind. 10 mm
4. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen

### Bedienungsanleitung

