


Tauchfühler
0600 1002-10



1. Tauchfühler am Messgerät mit Miniaturnormbuchse
(gelb oder grün) für Thermoelement NiCr-Ni
Typ K einstecken

2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen

3. Messbereich des Tauchfühlers -50°C bis $+1150^{\circ}\text{C}$