


Einstechfühler
0600 1004



1. Einstechfühler am Messgerät mit Miniaturnormbuchse (gelb oder grün) für Thermoelement NiCr-Ni Typ K einstecken
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen

3. Messbereich des Einstechfühlers -50°C bis $+600^{\circ}\text{C}$